

さまざまなトラブルがおこる前に

3年に1度ホームタンクの点検をおすすめします！

長年ご利用の灯油タンク内は、こんな汚れがいっぱい！

鉄サビ

ヘドロ

ゴミ

水

- 外気温差による結露によって水がたまり、サビが発生しやすくなります。
- 水やサビで汚れた灯油は、タンク内の凍結や給湯器・ストーブの故障の原因になります。

- ストーブがすぐ消える。
 - ストーブが点火しにくくなる。
 - 暖房機器からの不完全燃焼
 - タンクからの灯油流出事故など
- 暖房機器にも多大なダメージを与えてしまいます。


当店の洗浄方法は、トルネードポンプによりホームタンクの底辺に溜まった水やスラッジ等を吸い上げ、水抜き剤を投入しながらクリーニングして戻す循環式のクリーニングシステムです。

■作業料金(税込)

☆ホームタンク洗浄水抜き剤セット☆

- 250Lタンクまで 5,600円～
- 490Lタンクまで 6,500円～

※カップ・フィルター交換、
レベルゲージ交換は、別途料金となります。



※洗浄作業の際は、お客様の立会い確認をお願い致します。
また、ご自宅の電源をお借りする場合がございます。

ホームタンク洗浄は **予約制** となっております。

東邦岩手(株)ホームガスセンター

岩手県盛岡市みたけ二丁目1番45号

☎019-641-3143

[通信欄]

点検作業代行 北日本石油(株)盛岡配送センター
ホームタンク洗浄・配管作業は10月までの受け付けとなります。お早めにどうぞ。
(作業期間…毎年5月から10月まで)
ご好評により予約待ちの可能性がございますので、ご了承下さい。
※点検・ご提案・作業は北日本石油 盛岡配送センターがお伺いいたします